

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на разработку проекта оборудования лифтов жилого комплекса «Аристово-Митино»
расположенного по адресу: МО, Красногорский район, сельское поселение
Отраденское, вблизи деревни Новое Аристово диспетчерским контролем.

1. Диспетчеризации подлежат 34 лифта (29 жилых дома).
2. Систему диспетчерского контроля выполнить на основе автоматизированного комплекса АСТК-64 (СДКУ-Горизонт) или АСУД-248.
3. Размещение АРМ диспетчера предусмотреть в помещении соответствующем положениям нормативных документов СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», Сан ПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».
4. Линии связи от диспетчерского пункта до лифтов выполняются кабелем ТППЭп 10х2х0,5 или FTP 4х2х0,52, способ прокладки определяется проектной организацией.
5. Объем диспетчерского контроля и управления лифтового оборудования должен соответствовать положениям нормативного документа: «Технический регламент о безопасности лифтов» утв. постановление Правительства РФ от «02» октября 2009 г., № 782, и обеспечивать:
 - ❖ Двухстороннюю переговорную связь между:
 - диспетчерским пунктом и кабиной лифта - 34 лифта;
 - машинными помещениями и диспетчерским пунктом;
 - ❖ Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь - все ПГУ;
 - ❖ Сигнализацию о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы - 34 лифта;
 - ❖ Сигнализацию об открытии дверей машинных помещений;
 - ❖ Сигнализацию о срабатывании электрических цепей безопасности лифта - 34 лифта;
 - ❖ Идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал) - 34 лифта;
 - ❖ Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, для системы АСТК-64 (СДКУ-Горизонт), запроектировать независимо от энергоснабжения лифта - 34 лифта;
 - ❖ При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа - 34 лифта;
6. Электропитание диспетчерского оборудования лифтов, для системы АСТК-64 (СДКУ-Горизонт), выполнить от ближайших щитов электропитания здания. Для защиты линии, в шкафах энергоснабжения предусмотреть установку защиты АП-10А, у блоков питания концентраторов – АП-6А.
7. При разработке проекта на диспетчеризацию предусмотреть установку в кабинах лифтов переговорного устройства типа «БРИЗ-3» (АРТ. ZAA9661AS2).

Директор по продажам и
монтажу ДО ОАО МОС ОТИС
Тел./факс: (499) 157-13-60; 157-09-35;
моб. 226-77-22



А. И. Задорнов